

טופס ביקורת חמ"א
סקר לנוכחות ומצב אסבסט במבני חינוך, קהילה נוער ועוד
עבור עיריית תל אביב - יפו

פרטים כלליים:

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| מספר ברשימה: 36 | מס' מקלט: 433 |
| רובע: בני דן | כתובת: שי"ר 2 |
| מספר המבנים: 1 | שכונה: צפון ישן |
| שם הסוקר: עוזי חיים כהן | תאריך ביצוע: 18/04/2017 |

ממצאים:

לא אותר חמ"א.

תמונות מהנכס:**הערות:**

בוצעה סריקה פנימית וחיצונית בנכס, לא אותר חומר החשוד כחמ"א, הנראה לעין.

בכבוד רב,
 עוזי חיים כהן – סוקר אסבסט
 מ.ר. 49569