



## טופס דיווח תוצאות בקרה במוסד

לכבוד:  
מר אמסטרדם יובל אחראי בטיחות קרינה 422-04-777  
לבנברג גל ממלא מקום אחראי בטיחות קרינה 247-80-482  
שם המוסד: סיטרו סקרינינג  
כתובת דואר אלון יגאל 94 תל אביב -יפו 6789156  
כתובת דוא"ל: [gall@seetrue.ai](mailto:gall@seetrue.ai)

### הנדון: דו"ח סיור

סוג בקרה: פיקוח על  
מס' היתר: 1429 (מספר פנימי)

#### 1. כללי

בתאריך 19/05/2024 נערך סיור במוסד שבנדון. בסיור לבנברג גל ממלא מקום אחראי בטיחות קרינה, ח"מ – המשרד להגנת הסביבה מטרת הסיור: פיקוח על

#### 2. ממצאי הסיור

נבדקו מספר מתקני רנטגן, בהתאם לנהל בדיקת מתקן - 22.1.15

#### 3. סיכום הסיור

מצב המתקנים: תקין, יש הערה על רישום מיקום מכונות שיקוף בהיתר, מפורט בטבלה 1



יעקב ברדה  
מרכז בכיר לבטיחות קרינה  
מחוז תל אביב

העתק:

ארנית מיכלסון סומך ראש תחום תעשיות, המשרד להגנת הסביבה במחוז תל אביב.  
סולומון ארז מהנדס הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל אביב.



טבלה 1 - טופס ביצוע בקרה כללית ודיווח הממצאים

מס"ד	נושא הבדיקה	סטטוס <sup>1</sup>	ממצאי הבקרה	דרישות	תאריך יעד למעקב
1	היתרים ואישורים	תקין	היתר עד 27/4/2025	יש לעדכן היתר למכונה 5 כתובת אחת לכל מכונת שיקוף כפי שמופיע בשאר המכונות	28.04.2025
2	ממונה בטיחות קרינה	תקין			
3	נהלי עבודה בשגרה ובחירום	תקין			
4	עובדי קרינה	לא ישים			
5	ניטור אישי	לא ישים			
6	בדיקות רפואיות	לא ישים			
7	מכשיר מדידה – התאמה, תקינות וכיול	לא ישים			
8	רמות הקרינה	תקין	נמדד ערכי רקע מרביים של 0.2 $\mu\text{Sv/h}$		
9	ניטור קרינה אזורי	לא ישים			
10	מיגון ובקרה שלו	תקין			
11	דיווח מעקב על כמות מכשירים ובקרה	תקין			



מס"ד	נושא הבדיקה	סטטוס <sup>1</sup>	ממצאי הבקרה	דרישות	תאריך יעד למעקב
12	בקרת גישה, שילוט, סימון, גידור והתראה	תקיין			
13	הדרכה, ידע, ריענון ותרגול	תקיין	מועד הדרכה אחרון 29/02/2024		
14	התאמת הציוד והמבנה לייעודו	תקיין			



טבלה 2 - טופס ביצוע בקרת המתקנים ודיווח הממצאים

מס' סידורי <sup>1</sup>	מס' קבוע <sup>2</sup>	שם המתקן	סטטוס <sup>2</sup>	ממצאי הבקרה	דרישות	תאריך יעד למעקב
1	A02867	מעבדה רחוב נירים 3 (בית קנדה) קומת קרקע 6.4 PX3L	לא נבדק	- תחזוקה- אלטל	-	-
2	Bc1304	מעבדה רחוב נירים 3 (בית קנדה) קומת קרקע XR622RAPISCAN	לא נבדק	- תחזוקה G1	-	-
3	51981 59771 6811 68578	מעבדה רחוב נירים 3 (בית קנדה) קומת קרקע SMITHS ATIX6040ATIX	לא נבדק	- תחזוקה - איסטרוניקס	-	-
4	BC3167	יגאל אלון 94 תל אביב קומה 11 XR618RAPISCAN	נבדק	תקין תחזוקה - ג.ג.	-	-
5	SA39-38-01	3 (בית קנדה) קומת קרקע AUSTOPHISICS XIS6040	לא נבדק	תקין תחזוקה - היפרטר	-	-



טבלה 3 - טופס ביצוע בקרה למכשיר רנטגן

מס"ד	נושא לבדיקה (רמת A)	סטטוס <sup>1</sup>	ממצאי הבדיקה
1	מתקן 4	תקין	
2	ייעוד המכשיר	תקין	
3	מבנה / מכון	תקין	
4	מס' חדר	תקין	
5	סוג המכשיר	תקין	
6	שם החברה	תקין	
7	דגם	תקין	
8	מספר המכשיר	תקין	
9	מתח מרבי (kVp)	תקין	
10	זרם (mA)	תקין	
11	מספר שפופרת	תקין	
12	כווני / פנורמי	תקין	
13	נייח / נגד	תקין	
14	מפסקי סף	תקין	
15	מפסקי חירום	תקין	
16	מפסקי השהייה	תקין	
17	תאים פוטואלקטריים	לא ישים	
18	תאורת התראה	תקין	
19	צופר	לא ישים	
20	נוהלי בטיחות מוצגים	תקין	
21	מנטר קרינה	לא ישים	
22	שלוט, סימון, גידור	תקין	
23	רמת קרינה – פיקוד	תקין	0.20 $\mu\text{Sv/h}$
24	רמת קרינה – עובדים	תקין	0.18 $\mu\text{Sv/h}$
25	רמת קרינה – סביבתית	תקין	0.05 $\mu\text{Sv/h}$
26	סדרי נעילה	תקין	
27	תקינות ציוד ההפעלה	תקין	
28	מגון הצוות	תקין	
29	דלתות כניסה	תקין	
30	מערכות צפייה	תקין	
31	מערכות FAIL SAFE	תקין	
32	עובד קרינה	לא ישים	
33	ניטור אישי	לא ישים	

עמוד 5 מתוך 5

דרך מנחם בגין 125 ת.ד. 20110 תל אביב 67102

טלפון 037634450 פקס 037634401 jacobbb@sviva.gov.il

