

סקר אסבסט

דו"ח מצב אסבסט

פרטים כלליים:

שם:	בית הכנסת הגדול	מזמין הסקר:	עיריית תל אביב
כתובת:	רח' אלנבי 110 תל אביב	איש קשר:	קובי גרסטלר
מהות:	בית כנסת	מספר המבנים:	1
תאריך ביצוע:	05/06/2024	שם הסוקר:	עוזי חיים כהן


עיקרי הממצאים ומסקנה:

אותר חמ"א באתר מסוג אסבסט-צמנט, שברי אסבסט על הגג לפינוי מייד.

בתאריך 21/06/24 פונו השברים מהגג. מצורפות תמונות


2. פרטי המבנים בהם אותר חמ"א:

א. תרשים האזור:




3. תמונות:

א. תמונות של המבנה:



ב. תמונות של שברי האסבסט:



ב. תמונת של פינוי האסבסט מהגג:



סיכום והמלצות:

שברי האסבט פונו מהגג בתאריך 23/06/2024

בכבוד רב,
עוזי חיים כהן - סוקר אסבסט
מ.ר. 49569