

סקר אסבסט

דו"ח מצב אסבסט

פרטים כלליים:

מזמין הסקר: עיריית תל אביב
איש קשר: קובי גרסטלר
מספר המבנים: 1
שם הסוקר: עוזי חיים כהן

שם:
בית כנסת מעל מעון ילדים
כתובת: רח' אבא קובנר 18 תל אביב
מהות: בית כנסת
תאריך ביצוע: 10/06/2024

ממצאים:

לא אותר במבנה חמ"א (חומר מכיל אסבסט) מסוג פריך או צמנט.

תמונות מהנכס:



הערות:

בוצעה סריקה בנכס, לא אותר חומר החשוד כחמ"א (חומר מכיל אסבסט) מסוג פריך או צמנט, הנראה לעין.

בכבוד רב,
עוזי חיים כהן – סוקר אסבסט
מ.ר. 49569