

# סקר אסבסט

## דו"ח מצב אסבסט

### פרטים כלליים:

שם:	בית כנסת ע"ש "קדושי אנטופול"	מזמין הסקר:	עיריית תל אביב
כתובת:	רח' אוליפנט 17 תל אביב	איש קשר:	קובי גרסטלר
מהות:	בית כנסת	מספר המבנים:	1
תאריך ביצוע:	06/06/2024	שם הסוקר:	עוזי חיים כהן

### ממצאים:

לא אותר במבנה חמ"א (חומר מכיל אסבסט) מסוג פריך או צמנט.

### תמונות מהנכס:



### הערות:

בוצעה סריקה בנכס, לא אותר חומר החשוד כחמ"א (חומר מכיל אסבסט) מסוג פריך או צמנט, הנראה לעין.

בכבוד רב,  
עוזי חיים כהן – סוקר אסבסט  
מ.ר. 49569