# סקר אסבסט

## דו"ח מצב אסבסט

### פרטים כלליים:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **שם:** | תעסוקטיף | **מזמין הסקר:** | עיריית תל אביב |
| **כתובת:** | בר יוחאי שמעון 8, תל אביב | **איש קשר:** | קובי גרסטלר |
| **מהות:** | תעסוקטיף | **מספר המבנים:** | 1 |
| **תאריך ביצוע:** | 15/08/2022 | **שם הסוקר:** | עוזי חיים כהן |

### ממצאים:

**לא אותר במבנה חמ"א (חומר מכיל אסבסט) מסוג פריך או צמנט.**

### תמונות מהנכס:

### הערות:

**בוצעה סריקה בנכס, לא אותר חומר החשוד כחמ"א (חומר מכיל אסבסט) מסוג פריך או צמנט, הנראה לעין.**

בכבוד רב,
עוזי חיים כהן – סוקר אסבסט
מ.ר. 49569

מחשבת ישראל