

סקר אסבסט

דו"ח מצב אסבסט

פרטים כלליים:

| | | | |
|--------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| שם: | פשר העמותה | מזמין הסקר: | עיריית תל אביב |
| כתובת: | בשביס זינגר יצחק 7, תל אביב | איש קשר: | קובי גרסטלר |
| מהות: | עמותה | מספר המבנים: | 1 |
| תאריך ביצוע: | 21/08/2022 | שם הסוקר: | עוזי חיים כהן |

ממצאים:

לא אותר במבנה חמ"א (חומר מכיל אסבסט) מסוג פריך או צמנט.

תמונות מהנכס:



הערות:

בוצעה סריקה בנכס, לא אותר חומר החשוד כחמ"א (חומר מכיל אסבסט) מסוג פריך או צמנט, הנראה לעין.

בכבוד רב,
עוזי חיים כהן – סוקר אסבסט
מ.ר. 49569