

04 נובמבר 2024  
 ג' חשון תשפ"ה

לכבוד  
 ירון שיליאן - מנהל שירותי תקשוב

**הנדון: בדיקה להמצאות חומר חשוד אסבסט צמנט  
 ד"ר ולטר מוזס 2**

**מיקום**

- 1.1.1 כתובת: ד"ר ולטר מוזס 2
- 1.1.2 מהות המבנה: מבנה ציבורי
- 1.1.3 תאריך ביצוע סיור פיסי: 04 נובמבר 2024



מבנה יביל בכניסה למתחם

**פרטי חומר החשוד כעשוי אסבסט-צמנט:**

מיקום	מופע	פאזה צמנט/ פריץ	הערכת כמות מ"א
גג המבנה	גג גלי	צמנט	150
קירות המבנה - חוץ	לוח שטוח	צמנט	126.5
קירות המבנה - פנים	לוח שטוח	צמנט	126.5
מחיצות פנים	לוח שטוח	צמנט	300
תקרה פנימית	לוח שטוח	צמנט	141
מגן שמש	לוח שטוח	צמנט	12
שירותים	צנרת סניטארית	צמנט	7
		סה"כ כ ~	860

בכבוד רב,  
 אורי בולוניה