

סקר אסבסט

דו"ח מצב אסבסט


פרטים כלליים:

| | | | |
|--------------|--------------------|--------------|----------------|
| שם: | עטרת צבי | מזמין הסקר: | עיריית תל אביב |
| כתובת: | הר נבו 21, תל אביב | איש קשר: | קובי גרסטלר |
| מהות: | בית כנסת | מספר המבנים: | 1 |
| תאריך ביצוע: | 16/08/2022 | שם הסוקר: | עוזי חיים כהן |

ממצאים:

לא אותר במבנה חמ"א (חומר מכיל אסבסט) מסוג פריך או צמנט.

תמונות מהנכס:



הערות:

בוצעה סריקה בנכס, לא אותר חומר החשוד כחמ"א (חומר מכיל אסבסט) מסוג פריך או צמנט, הנראה לעין.

בכבוד רב,
עוזי חיים כהן – סוקר אסבסט
מ.ר. 49569