

סקר אסבסט

דו"ח מצב אסבסט

פרטים כלליים:

שם:
בית כנסת בשטח של כ-160 מ"ר בחלק המזרחי של המבנה, שימוש מצוידהמלש (סוכת שלום)

כתובת: הרב ניסים 10 תל אביב איש קשר: קובי גרסטלר

מהות: בית כנסת מספר המבנים: 1

תאריך ביצוע: 10/06/2024 שם הסוקר: עוזי חיים כהן

ממצאים:

לא אותר במבנה חמ"א (חומר מכיל אסבסט) מסוג פריך או צמנט.

תמונות מהנכס:



הערות:

בוצעה סריקה בנכס, לא אותר חומר החשוד כחמ"א (חומר מכיל אסבסט) מסוג פריך או צמנט, הנראה לעין.

בכבוד רב,
עוזי חיים כהן – סוקר אסבסט
מ.ר. 49569