

סקר אסבסט

דו"ח מצב אסבסט

פרטים כלליים:

שם: בית כנסת בן פורת
כתובת: רח' לוחמי גליפולי 2 תל אביב
מהות: בית כנסת
תאריך ביצוע: 24/06/2023
מזמין הסקר: עיריית תל אביב
איש קשר: קובי גרסטלר
מספר המבנים: 1
שם הסוקר: עוזי חיים כהן

ממצאים:

לא אותר במבנה חמ"א (חומר מכיל אסבסט) מסוג פריך או צמנט.

תמונות מהנכס:



הערות:

בוצעה סריקה בנכס, לא אותר חומר החשוד כחמ"א (חומר מכיל אסבסט) מסוג פריך או צמנט, הנראה לעין.

בכבוד רב,
עוזי חיים כהן – סוקר אסבסט
מ.ר. 49569