

# סקר אסבסט

## דו"ח מצב אסבסט


### פרטים כלליים:

|              |                         |              |                |
|--------------|-------------------------|--------------|----------------|
| שם:          | בית כנסת "קוממיות"      | מזמין הסקר:  | עיריית תל אביב |
| כתובת:       | רח' מודילאני 20 תל אביב | איש קשר:     | קובי גרסטלר    |
| מהות:        | בית כנסת                | מספר המבנים: | 1              |
| תאריך ביצוע: | 06/06/2024              | שם הסוקר:    | עוזי חיים כהן  |

### ממצאים:

לא אותר במבנה חמ"א (חומר מכיל אסבסט) מסוג פריך או צמנט.

### תמונות מהנכס:



### הערות:

בוצעה סריקה בנכס, לא אותר חומר החשוד כחמ"א (חומר מכיל אסבסט) מסוג פריך או צמנט, הנראה לעין.

בכבוד רב,  
עוזי חיים כהן – סוקר אסבסט  
מ.ר. 49569