סקר אסבסט
דו"ח מצב אסבסט

פרטים כלליים:

שם:	ישיבת הרב עמיאל	**מזמין הסקר:**	עיריית תל אביב
כתובת:	פומבדיתא 13, תל אביב	**איש קשר:**	קובי גרסטלר
מהות:	ישיבה	**מספר המבנים:**	1
תאריך ביצוע:	04/09/2022	**שם הסוקר:**	עוזי חיים כהן

ממצאים:

לא אותר במבנה חמ"א (חומר מכיל אסבסט) מסוג פריך או צמנט.

תמונות מהנכס:

הערות:

בוצעה סריקה בנכס, לא אותר חומר החשוד כחמ"א (חומר מכיל אסבסט) מסוג פריך או צמנט, הנראה לעין.

בכבוד רב,
עוזי חיים כהן – סוקר אסבסט
מ.ר. 49569

מחשבת ישראל