

# סקר אסבסט

## דו"ח מצב אסבסט


### פרטים כלליים:

שם:	בית כנסת "היכל אהרון" ו"היכל דוד"	מזמין הסקר:	עיריית תל אביב
כתובת:	שז"ר 42 תל אביב	איש קשר:	קובי גרסטלר
מהות:	בית כנסת	מספר המבנים:	1
תאריך ביצוע:	28/05/2024	שם הסוקר:	עוזי חיים כהן

### ממצאים:

לא אותר במבנה חמ"א (חומר מכיל אסבסט) מסוג פריך או צמנט.

### תמונות מהנכס:



### הערות:

בוצעה סריקה בנכס, לא אותר חומר החשוד כחמ"א (חומר מכיל אסבסט) מסוג פריך או צמנט, הנראה לעין.

בכבוד רב,  
עוזי חיים כהן - סוקר אסבסט  
מ.ר. 49569