תאריך: כ״ט אייר תשפ״ד
06 יוני 2024

לכבוד:
גב׳ / מר קולאגין יאן אחראי בטיחות קרינה
שם המוסד: אסותא רמת החייל
כתובת דואר רחוב הברזל 20 רמת החייל תל אביב – יפו 6971000
כתובת דוא״ל yank@assuta.co.il

הנדון: דו״ח ביקורת קרינה מיינת בבית חולים אסותא רמת החייל

סוג בקרה: פיקוח על
מס׳ היתר: 10031 (מפעל 179064)
סוג היתר: עיסוק בחומרים רדיואקטיביים

1. כללי

בתאריך 05/06/2024 נערך סיור במוסד שבנדון. בסיור השתתפו: מר ישראל כהן מהמפעל, ח״מ - מהמשרד להגנת הסביבה
מטרת הסיור: פיקוח על

2. ממצאי הסיור

המקום תקין, אין המלצות לשיפור.

3. סיכום הסיור

מצב המתקנים: תקין

יעקב ברדה
מרכז בכיר לבטיחות קרינה
מחוז תל אביב

העתק:
איתן בן עמי מנהל יחידה סביבתית תל אביב. ben-ami_e@mail.tel-aviv.gov.il
ארז סולומון רכז אזורי, יחידה סביבתית תל אביב.solomon_e@mail.tel-aviv.gov.il

דרך מנחם בגין 125 ת.ד 20110 תל אביב 67102
טלפון 037634450 פקס 037634401 jacobb@sviva.gov.il

טבלה 1:טופס ביצוע בקרה כללית ודיווח הממצאים

מס״ד	נושא הבדיקה	סטטוס[1]	ממצאי הבקרה	דרישות
1	תיק קרינה	תקין		
2	היתרים ואישורים	תקין	היתר בתוקף עד 21/11/2024	
3	תכנית בטיחות קרינה ודוח הערכת סיכונים ונהלי עבודה	תקין		
4	אחראי בטיחות קרינה	תקין		
5	עובדי קרינה	לא נבדק		
6	בדיקות רפואיות	לא נבדק		
7	ניטור קרינה אישי	לא נבדק		
8	מכשירי מדידה, התאמה, תקינות וכיול	תקין	3 מכשירים נשלחו לכיול 5 נותרו בבית החולים מכשיר 6130AT מכויל עד s.n. 20187 21/05/2025	
9	רמות קרינה	תקין		
10	בדיקת דליפה	לא נבדק		
11	בדיקת זיהום	לא נבדק		
12	ניטור קרינה אזורי	תקין		
13	מיגון מעקב ובקרה	תקין		

דרך מנחם בגין 125 ת.ד 20110 תל אביב 67102
טלפון 037634450 פקס 037634401 jacobb@sviva.gov.il

מס״ד	נושא הבדיקה	סטטוס[1]	ממצאי הבקרה	דרישות
14	דיווח, מעקב, בקרה, וכמות מקורות	תקין		
15	בקרת גישה, שילוט, סימון, גידור והתרעה	תקין		
16	ביגוד, סדר, ניקיון, מזון, עישון	תקין		
17	הדרכה, ידע , ריענון ותרגול	תקין		
18	אחסון חומרים ר״א	תקין		
19	סידורי פסולת ר״א	תקין		
20	התאמת הציוד והמבנה לייעודו	תקין		
21	סדרי עבודה וטיפול במקורות קרינה	תקין		
22	טיפול בליקויים	תקין		
23	רכב שינוע חומרים ר״א	לא ישים		

טבלה 2: ביצוע בקרת המתקנים ודיווח הממצאים

מס' סידורי[1]	מס' קבוע[2]	שם המתקן	סטטוס[2]	ממצאי הבקרה	דרישות	תאריך יעד למעקב
1	12	חדר הכנה הזרקה ומתן טיפול ביוד131	תקין			
2	10	חדר אנג'יו	לא נבדק			
3	4	חדר 255 המתנת מוזרקיPET	לא נבדק			
4	1	חדר256 הדמיה PET/CT	תקין			
5	2	חדר 257 הכנה והזרקה חומרים PET	לא נבדק			
6	14	חדר 259 הדמיה PET/MR	לא נבדק			
7	7	חדר 261 המתנת מוזרקים מיפויים	תקין			
8	5	חדר 264 מצלמה גמא	לא נבדק			
9	13	חדר 267 המתנת מוזרקים לדיסק לאחרPET	תקין			
10	8	חדר ניתוח אמבולטורי קומה 3 חדר 12	לא נבדק			
11	11	חדר אשפוז בטיפול ביוד 131 קומה 6 חדר 673	לא נבדק			

דרך מנחם בגין 125 ת.ד 20110 תל אביב 67102
טלפון 037634450 פקס 037634401 jacobb@sviva.gov.il

המשרד להגנת הסביבה
מתחילים לחשוב ירוק