



טופס דיווח תוצאות בקרה במוסד

לכבוד:

רז הרצל - אחראי בטיחות קרינה 345-02-879
אסא אור ממלא מקום אחראי בטיחות קרינה 233-95-602
שם המוסד: רכבת ישראל – תל אביב
כתובת דואר ת.ד. 18085 תל אביב - יפו 6118000
כתובת דוא"ל: bakara@rail.co.il
tsofian@rail.co.il
Harelr@rail.co.il

הנדון: דו"ח סיור רכבת ישראל – שרון

סוג בקרה: פיקוח על
מס' היתר: 3042 (מספר פנימי)

1. כללי

בתאריך 26/06/2024 נערך סיור במוסד שבנדון. בסיור השתתפו הרצל, סגן מנהל ביטחון מחוזי, דיאנה ראש משמרת שיקוף, משקפים בתחנות שנבדקו. ח"מ – המשרד להגנת הסביבה מטרת הסיור: פיקוח על

2. ממצאי הסיור

נבדק מתקני רנטגן המשויכים למחוז תל אביב לשיקוף חפצים בתחנות, בהתאם לנהל בדיקת מתקן- 22.1.15

3. סיכום הסיור

מצב המתקנים: תקין



יעקב ברדה
מרכז בכיר לבטיחות קרינה
מחוז תל אביב

העתק:

דניס עובדת במחלקה איכות סביבתית הרצליה.



טבלה 1 - טופס ביצוע בקרה כללית ודיווח הממצאים

מס"ד	נושא הבדיקה	סטטוס ¹	ממצאי הבקרה	דרישות	תאריך יעד למעקב
1	היתרים ואישורים	תקין	היתר עד 15/5/2025		
2	ממונה בטיחות קרינה	תקין	אחראי בטיחות לא עודכן על דוח מודד מתאריך 29/02/2024 מכיל המלצה להאריך את מסילת טעינת כבודה למכונה	להקפיד על שיתוף אחראי היתר בפעולות הנוגעות לבטיחות קרינה ובתוצאות מבדקים	01.08.2024
3	נהלי עבודה בשגרה ובחירום	תקין			
4	עובדי קרינה	לא ישים			
5	ניטור אישי	לא ישים			
6	בדיקות רפואיות	לא ישים			
7	מכשיר מדידה – התאמה, תקינות וכיול	לא ישים			
8	רמות הקרינה	תקין			
9	ניטור קרינה אזורי	לא ישים			
10	מיגון ובקרה שלו	תקין	בודק מוסמך על הארכה של מסילה בכניסה למכונה 21/02/2024	יש לדון בעניין ההמלצה	01.12.2024
11	דיווח מעקב על כמות מכשירים ובקרה	תקין			



מס"ד	נושא הבדיקה	סטטוס ¹	ממצאי הבקרה	דרישות	תאריך יעד למעקב
12	בקרת גישה, שילוט, סימון, גידור והתראה	תקין			
13	הדרכה, ידע, ריענון ותרגול	תקין			
14	התאמת הציוד והמבנה לייעודו	תקין			



טבלה 2 - טופס ביצוע בקרת המתקנים ודיווח הממצאים

מס' סידורי ¹	מס' קבוע ²	שם המתקן	סטטוס ²	ממצאי הבקרה	דרישות	תאריך יעד למעקב
1		XIS-6545-LC Asthb160ss1459 Ss1416059	לא נבדק	-	-	-
2		RAPISCAN, 622XRW160, 6163315	לא נבדק	-	-	-
3		RAPISCAN, 622XRW160, 6170344	לא נבדק	-	-	-
4		XIS-6545-LC , Asthb160ss1462 Ss1416062	לא נבדק	-	-	-
5		XIS-6545-LC , Asthb160ss1462 Ss716092	לא נבדק	-	-	-
6		XIS-6545- LC/ASTLB160SS1746	לא נבדק	-	-	-
7		XIS-6545-LC/ Astkb160ss1747 Ss1416047	לא נבדק	-	-	-
8		XIS-6545-LC, Asthb160ss1745 Ss1416075	לא נבדק	-	-	-
8		RAPISCAN, 622XRW160, 6163314	לא נבדק	-	-	-
9		XIS-6545-LC Asthb160ss1062 Ss1416062	לא נבדק	-	-	-
10		XIS-6545-LC Asthb160ss1063 Ss116063	נבדק	ראה טבלה 3	תקין	



טבלה 3 - טופס ביצוע בקרה למכשיר רנטגן

מס"ד	נושא לבדיקה (רמת A)	סטטוס ¹	ממצאי הבדיקה
1	מתקן 10, תחנת הרצליה	לא נבדק	בזמן הפיקוח טכנאי מחברת היפרטק טיפל במכונה ובסיום הטיפול השתמש במכשיר מדידה לניטור קרינה מספר מכשיר 1807 מדגם 1RAMGAM המכשיר מכויל ובתוקף עד 21.08.2024
2	ייעוד המכשיר	תקין	
3	מבנה / מכון	תקין	
4	מס' חדר	תקין	
5	סוג המכשיר	תקין	
6	שם החברה	תקין	
7	דגם	תקין	
8	מספר המכשיר	תקין	
9	מתח מרבי (kVp)	תקין	
10	זרם (mA)	תקין	
11	מספר שפופרת	תקין	
12	כווני / פנורמי	תקין	
13	נייח / נייך	תקין	
14	מפסקי סף	תקין	
15	מפסקי חירום	תקין	
16	מפסקי השהייה	תקין	
17	תאים פוטואלקטריים	לא ישים	
18	תאורת התראה	תקין	
19	צופר	לא ישים	
20	נוהלי בטיחות מוצגים	תקין	
21	מנטר קרינה	לא ישים	
22	שלוט, סימון, גידור	תקין	
23	רמת קרינה – פיקוד	תקין	
24	רמת קרינה – עובדים	תקין	
25	רמת קרינה – סביבתית	תקין	
26	סדרי נעילה	תקין	
27	תקינות ציוד ההפעלה	תקין	
28	מגון הצוות	תקין	
29	זלתות כניסה	תקין	

עמוד 5 מתוך 6

דרך מנחם בגין 125 ת.ד. 20110 תל אביב 67102

טלפון 037634450 פקס 037634401 jacobb@sviva.gov.il



המשרד להגנת הסביבה



	תקין	מערכות צפייה	30
	תקין	מערכות FAIL SAFE	31
	לא ישים	עובד קרינה	32
	לא ישים	ניטור אישי	33

