


**נספח א'
מכתב התלונה**



לכבוד
עיריית רח אבן גבירול 69, ת"א - מנהלת פניות בעירייה

ג.ג.

הנדון: קבלת שוחד ע"י עובדי עירייה תמורת עצימת עיניים על אי קיום צווי הריסה

סיפור מעשה אשר יסעיר את מערכת המשפט, התקשורת והנהלת העירייה.

שורה של מהדלים, שוחד, עצימת עיניים וביטולי צווים עומדים בלב התלונה כנגד אנף הפיקוח על הבניה וכן ומח' מבצעים צווי הריסות, שיפדטו אחת לאחת בהרחבה ותסתמן על ראיות ועובדות שהוצאו מתיק בית המשפט לעניינים מקומיים.

קבלת שוחד ועצימת עיניים כנגד אי קיום צווי הריסה מינהלי שהוצא על ידי אנף הפיקוח על הבניה.

קבלת שוחד ועצימת עיניים כנגד אי קיום צו הריסה שיפורט שהועדה המקומית היתה אמורה לבצע.

ברח' קדם כלב רח' עגמי, שוכן לו בית למרגלות מדרון יפו. בשנת 2003, או בסמוך ולאחר סכן, בעלי הבניין בקומת הקרקע החליטו להרחיב את דירתם על ולהתרחב בצורה פרשעת בנו על קרקע מינהל. בנין בניה כאמור הוצא צו הריסה מינהלי 2003/403 שלשדנו :

בנין קיים בן 2 קומות, צד מערבי של הבנין, ועל קוד קיים בגובה 6.1 מטר. בנו תצבת ממלוקים א-ב 5.2 מטר בגובה 1.2 מטר. בונים קידת ממלוקים ב-ג 9.6 מטר בגובה 1.0 מטר, ב-ה 5.6 מטר, ה-ו 9.6 מטר, ו-ז 5.6 מטר בגובה 6.1 מטר כ"א. יצקו גג מכסן א-ב-ג-ד בשטח 49.9 מ"ר בגובה 2.8 מטר. תוספת בניה שטח חדיגה 49.9.

ואף הוגש כתב אישום על בניה ללא היתר. הדין התקיים בבית המשפט לעניינים מקומיים ובית המשפט החלים כי הצו יבוצע על ידי הועדה המקומית לתכנון ולבניה של ת"א תוך 60 יום. החלטת בית המשפט מצ"ב.

הועדה המקומית עדין למועד זה לא קיימה את הצו !!!!!! המקחים שהגיעו למקום "לבצע את הצו" פגשו את בעל הבית ביצעו "הריסה מדומה" צילמו את החלק שכביכול נהרס ונטשו את המקום רק לאחר שהיה בידם תשלום נכבד!

בזה לא מסתיימת הפרשה בשנת 2007 בנה וגם בנה שוב גג וקירות כסוף במקטעים שונים בדירה המורחבת בית המשפט חייב במיעוט לעונש כי הדייר יהרוס את המקטע הראשון בו הוא הודה ולאחר שליחת הביקורת ימשיך הדין לשמיעה גז"ד. בגז"ד הוחלט כי על הדייר לשלם 6,600 ש"ח קנס ויתר הוריסה החבצע במסגרת הליכי המינוי. מיעוטים לעונש וגז"ד מצ"ב.

כאן נכנסים לתמונה המפקחים של אגף הפיקוח והסח' מבצעים וצווי הריסה - בעל הדירה לא הסתפק בכל החליטים הפליליים כנגדו - פתח דלת על קרקע מינהל ובנה מעטפת למרפסת בשטח גדול מאור תחת אפם של המפקחים אשר תעדו וצילמו את הבניה ואף כגר כך הוא צו הריסה מינהלי מס' 2009/116 - כאן יאמר כי הצילומים נלקחו בשלב העבודות - לשון צו הריסה המינהלי :

מגיש ריק

בנו קירות מבטון ובלוקים כמסומן בתרשים א-ב-ג-ד, כ-ג, א-א-9

מס' ו יצק משטח מבטון א-ב-ג-ד בשטח של 38.4 מ"ר.

קירות מבטון ובלוקים, משטח מבטון

שטח תריגה: 38.4

הצו כאמור היה אמור להתבצע על ידי אגף הפיקוח ומס' מבצעים אולם כנגד שחרר ראוי הגיעו למקום קיבלו את מבוקשם וביצעו "הריסו מדומה" צילמו את החלק שכביכול נהרס ונמשו את המקום רק לאחר שהיה בידם תשלום נכבד

החזר בן שבקצפת - עקב תלונה נוספת על בניה כלתי חוקית נוספת מחבקים

שוב פקחי העירייה להגיע למקום וכעת מצלמים את הבניה המשותפת של אותה מרפסת כאשר כל שטח המרפסת שצולם בשעת עבודה נוגה כצו מס' 2009/116 כאילו הצו הקודם לא היה קיים. אלא שהדייר הגדיל לעשות חקים גדר בסוף ועליה נרולים לתת את המתחם כגובה העולה על 1 מ'. עקב בניה זו יוצא לו צו מינהלי חדש 2009-0278 מצ"ב ולשונו :

מגיש ריק

בנו קירות מבלוקים כמסומן בתרשים א-ב-ג-ד, כ-ג, א-א-24

בגובה של 1.1 מ'.

מעקה מבלוקים ועמודי ברזל

שטח תריגה: 38.4

עמדה המחוקת את המיעוטים שהצו 2009/116 כלל לא ברצו.

פעת מגיע מועד כיצוד הצו הנוכחי 2009/278 ותוזר על ענבו רישואל מתן שחרר תמורת עצימת עיניים חיינו המפקחים ביצעו "הריסו מדומה" צילמו את החלק שכביכול נהרס ונמשו את המקום רק לאחר שהיה בידם תשלום נכבד

כיום בפועל המרפסת עדיין קיימת ומשותפת, ההחזרה שנבנתה בשנת 2003 ועדיין קיימת בניגוד מחלט להתלסת בית המשפט - לאמור כי הרעדה המקומית מבזה את התלסת בית המשפט.

הטרמטת הגדולה סופחה לדירה ובבנתה על אדמת מינהל ללא היתר, וטקחי העירייה מושיטים יד לשחיתות גדולה כנגד מטרי החוק והרשות.

יש בפועל לבקד בשטח המדובר על מנת שתיווכחו בעובדות כי כל הבניות שעליהם הוצא צווים וניתנו החלטות של בית המשפט לביצוע הריסה כלל לא נתקיימו וכאלו לא היו.

יש לבדוק את אותם עובדים מושתתים אשר צילמו את הבניה, הגישו לדיר את הצו, הגיעו כביכול לביצוע הצו וכסופו של עניין קיבלו שוחד.

יש לבדוק היטב התנהלות מחפירה ומכנה זו שכן כל הטיעונים נתמכים בראיות שהעירייה בעצמה טיפחה לתיק ביהמ"ש.

אין לעבור על נושא זה לסדר היום ויש להעמיד לדין את כל המעורבים בדבר כיצד לפרות כל הצווים עדיין כל חריגות הבניה וההרחבת קיימים במקום בניגוד מחולס לצחי ההריסה החלטות בית המשפט. הטמקחים המעורבים הכשילו את העירייה ואח מערכת האכיפה והמשפט - אכזבה גדולה!!!!!!!!!!!!

בכרכה,

מרח' קדם יפו

מכותבים:
ראש העיר
היועץ המשפטי
מנהרס העיר
תקשורת

נספח ב'

דוח המפקח על ביצוע ההריסה מתאריך 12.5.09



יריית תל אביב-יפו
חטיבת התפעול
האגף לשיפור פני הקיד

תאריך מספר צו 116/09

הנדון: ביצוע צו הריסה

אל:

הריני להביא לידיעתך כי בתאריך 12/5/09 בוצע צו הריסה שפרטיו מובאים להלן:
פרטי המבנה

סוג הצו	תלקה	רחוב
<input type="checkbox"/> סניחלי <input type="checkbox"/> סיטטי <input type="checkbox"/> מכנה מסוים <input type="checkbox"/>	7028 109	קרי

תאור המבנה

מטלן קטן וקטנה

הציד במבנה

הציד הוצא כן לא פירוט

יש להוציא את המבנה הנ"ל ואת המבנה הנ"ל כי הם נמצאים בקו

המשתתפים בביצוע הצו

נציג הקהילה	בצנזר המשטרה	נציג המועצה
	יגית	שלמה
<p>החל מתאריך 12/5/09 תאריך ההריסה אגף שי"ע קריית תל אביב-יפו</p>		

"השטח לא נהרס במלואו מכיוון שיש ביוב שלא רציתי לפגוע בו".

אישור לביצוע הצו

התפקיד	אחראי לביצוע הצו	מנהל מדור הריסות	מנהל המחלקה למבצעים לשיפור הסביבה
תאריך		שלמה	
חתימה		יגית	

ההריסה בוצעה ללא התנגדות בהתנגדות

מצ"ב תמונות של יום ההריסה

צפון ↑

נספח ג'

דוח המפקח על ביצוע ההריסה מתאריך 26.7.09



ידידת תל אביב-יפו
הטיבת התפעול
האגף לשיפור מני העיר

תאריך 23/09/09
מספר צו 272/09

הנדון: ביצוע צו הריסה

אל: _____

261 בוצע צו הריסה שפרטיו מובאים להלן:

תריני להביא לדעתך כי בתאריך 9
פרטי המבנה

גוש	החלקה	סוג הצו
7028	105/109	<input type="checkbox"/> מנהל <input type="checkbox"/> שיפוטי <input type="checkbox"/> מבנה סכסוך

דוח
רפ

תאור המבנה

"המעקה מעמודי ברזל נהרס. המעקה מבלוקים נהרס בגובה של 50 ס"מ. לבקשת המשטרה שאפשר לעזור לבעלים ולהרוס עד גובה המפלס של החניה".

מזקה מערק' וצמ' כפי

הציד במבנה

הציד הוא	<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא
קניין (קניין פרטי) אג"ר	
במסגרת מילוי תנאי גרם אציקה יחידים (נו)	
קניין פרטי 50 ס"מ קניין מילוי אג"ר	
אמצע קניין פרטי קניין פרטי אג"ר במו"ה	

המשתתפים בביצוע הצו

שם היחידה	כינוי המשטרה	שם הקבלן	שם הבעלים/המנהל
המפקח	יחיד	רפ"ר	✓

אישור לביצוע הצו

התפקיד	אחראי לביצוע הצו	שם גודר הריסת	מחל המחלקה לפצעים לשיפור חספיות
תאריך		מח' מבצעים/לפי הריסה	
החתימה			


ההריסה בוצעה ללא התנגדות בהתנגדות


מציג תמונות של יום ההריסה

צמון ↑

נספח ד'

צילום ההריסה החלקית בצו 116/09





נספח ה'
צילום ההריסה החלקית בצו 278/09

